

**ETAT DES LIEUX DE SORTIE du 01/08/2019**

N° dossier : 728

<b>Le Logement</b>	<b>Appartement</b>
Plain-pied	11, avenue du Château 92190 MEUDON

*Le présent état des lieux est dressé contradictoirement entre :*

<b>Le Locataire</b>	<b>Monsieur DAUD ALADINE Moursidali</b>
Tél. : 0783115278 Mail : daoudisgood@gmail.com	Dépôt de garantie (Euro) : 1420.0

<b>Le Bailleur</b>	<b>Monsieur THEVENOT Julien</b>
--------------------	---------------------------------

<b>Le Mandataire</b>	<b>BREVILLE Immobilier</b>
	11bis avenue de Bavent BP 22 14390 CABOURG

**Informations générales sur le logement**

<b>Etage :</b> 2	<b>N° appartement :</b> 201	<b>Porte d'entrée :</b> AUTRE
<b>Nombre d'étages :</b> 0		
<b>Nombre de pièces :</b> 1		
<b>Surface habitable (m²) :</b> 27.05		

**Relevé des compteurs**

**Electrique**

Nom	Fournisseur	N° Série	Relevé	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
Compteur électrique						Sans doute le compteur en bas à droite dans couloir 2597	

**Description pièce par pièce**

**Niveau générique**

**Entree**

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
SOL		0	Etat d'usage			
MURS REVETEMENTS MURAUX		0	Etat d'usage		Trace à droite en entrant	
PORTES		0	Etat d'usage			
PLINTHES		0	Etat d'usage			
PLAFOND		0	Etat d'usage			
ÉLECTRICITÉ		0			Vétuste	
PLAFOND		0	Etat d'usage			

**Niveau générique**

**Piece principale**

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
SOL		0	Etat d'usage		Certains carreaux de parquet bougent Des tâches sur le parquet	
MURS REVETEMENTS MURAUX		0	Etat d'usage			
PLAFOND		0			Dégradé, des craquelures d'un côté, et traces d'un degat des eaux au plafond	
FENETRE / VITRERIE		0	Etat d'usage		Vitrage : Simple	
RADIATEUR		0	Etat d'usage			

**Niveau générique**

**Partie CUISINE**

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
EVIER		0	Etat d'usage		Le robinet bouge un peu Type : 1 bac Matériaux : Inox	
MEUBLE EVIER		0	Etat d'usage			
ELEMENTS		0	Etat d'usage		Charnière du meuble sous evier defaite Plan de travail : Usagé	
EQUIPEMENTS		0			Micro onde combi grill usagé Réfrigérateur : usagé Plaques électriques : Le feu du haut est capricieux Lave vaisselle : Usagé Cafetière bon etat Nespresso	

### Niveau générique

### Salle de bains

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
LAVABO		0	Etat d'usage			
BAIGNOIRE		0	Etat d'usage, joints fatigués			
MURS REVETEMENTS MURAUX		0			État d'usage	

### Niveau générique

### Partie WC

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
CUVETTE		0	Etat d'usage		Propre	

### Niveau générique

### Balcon

Equipement	Nature	Surface	Etat général	Fonctionnement	Détail	Photo
Sol		0	Etat d'usage, rendu propre			

### Remise des clés

Total	Type	Description	Remis ce jour		Restant à remettre	
			Quantité	Date	Quantité	Prochaine Date
10	Clés	2 trousseaux avec : cle du haut, cle du milieu (attention une des deux Cle ne fonctionne pas bien, ne pas faire fonctionner loquet, utiliser seulement cle du bas), cle entree immeuble, cle bal, bip	10	01/08/2019	0	
<b>10</b>		<b>Total clés remises ce jour :</b>	<b>10</b>	<b>A remettre :</b>	<b>0</b>	

Niveau générique

Entree

Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:59



Niveau générique

Entree

Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:33



Niveau générique

Entree

Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:45



Niveau générique

Entree

Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:50



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:54



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:39



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:28



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:24



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:16



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:13



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:08



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:18:11



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:18:04



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:18:00



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:56



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:17:49




Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:33



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:01



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:11:15



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:31



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:56



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:11:01



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:27



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:49



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:09



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:56



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:52



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:21



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:22



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:06



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:09:43



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:44



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:10:18



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:11:27



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:59



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:38




Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:34



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:19



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:10



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:08:06



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:07:59



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:06:32



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:06:26



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:06:21



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:04:58



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:01



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:05



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:09



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:05:12



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:04:11



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:04:15



Photo prise le : 01/08/2019 à 11:04:07



Signature du locataire à la restitution des lieux

Signature du bailleur ou de son mandataire à la sortie du locataire

**Le Locataire**

Monsieur DAOUD ALADINE Moursidali



Signé le 01/08/2019 à 11:22:34

**Le Mandataire**

BREVILLE Immobilier



Signé le 01/08/2019 à 11:22:19